

Prezentarea bunului subiect

Marca	DAF
Descriere comerciala	DAF
Numar de identificare	XLRAEL2700L434884
Categoria	AUTOUTILITARĂ N3
Caroseria	BA10 basculantă
Putere	310 CP
Cilindree	6700 CMC
Combustibil	MOTORINA
Tractiune	SPATE
Cutie de viteze	MECANICA
Culoare	ALB
Numar de înmatriculare	CT-30-CLT
Km parcursi la data inspectiei	~50.000
An fabricatie	2014
Dotari	Standard
Număr inventar	8
Achizitionat la data de	10.11.2014
Pret achizitie	301.267,20/ ~68.000euro
Amortizare financiară	100 %
Data ultimei inspectii tehnice	20.02.2024

Stare tehnica: satisfăcătoare

Caroserie: prezintă multiple zone de rugină

Interior : prezintă elemente uzate datorate utilizării intensive

Motor : nu s-a putut efectua proba de functionare datorită lipsei bateriei

Autovehiculul a fost utilizat intens pentru realizarea obiectivelor proprietarului.

Necesită: înlocuire anvelope, acumulator, reparatii la motor si la sistemul hidraulic, lucrări de îndepărtare a ruginii si vopsitorii la benă

