

*Prezentarea bunului subiect*

Marca	DAF
Descriere comerciala	DAF
Numar de identificare	XLRAEL2700L436304
Categoria	AUTOVEHICUL SPECIAL N3
Caroseria	SG99 alte activități
Putere	310 CP
Cilindree	6700 CMC
Combustibil	MOTORINA
Tractiune	SPATE
Cutie de viteze	MANUALĂ
Culoare	ALB
Numar de înmatriculare	CT-14-CLT
Km parcursi la data inspectiei	~50.000
An fabricatie	2014
Clasa de poluare	E5
Dotari	Standard
Număr inventar	7
Achizitionat la data de	17.10.2014
Pret achizitie	640.900 lei/ ~144.970 euro
Amortizare financiară	100 %
Data ultimei inspectii tehnice	01.07.2020

Stare tehnica: satisfăcătoare

Caroserie: prezintă multiple zone de rugină

Interior : prezintă elemente uzate datorate utilizării intensive

Motor : nu s-a putut efectua proba de functionare datorită lipsei bateriei

Autovehiculul a fost utilizat intens pentru realizarea obiectivelor proprietarului.

Necesită: înlocuire anvelope, acumulator, reparatii la motor si la sistemul hidraulic, lucrări de îndepărtare a ruginii si vopsitorii la benă

